

**FORMATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Código: FM-M-031

Versión: 1

Fecha: 22/03/2024

INGENIERIA

EQUIPO	Centrifugas			
MARCA	Hanil			
ORIGEN	Corea del sur			
REGISTRO SANITARIO	2014DM - 0011166			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	I			

FLETA**CellSpin****COMBI 408**

Servicio de mantenimiento preventivo	Revisión general y limpieza del sistema eléctrico y electrónico
	Verificación de RPM
	Revisión del estado físico externo del equipo
	Revisión de estado de rotor y componentes de giro
	Lubricación de partes móviles del equipo
	Prueba de alarmas
	Limpieza integral del equipo
	Todos los mantenimientos realizados por el equipo de ingeniería de BPL, incluyen verificación con equipos Patrón certificados por ONAC .

Tiempo aproximado del servicio 60 minutos

AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

Fleta 40P, Cellspin, Hematospin, Serospin, T04, T04B, Combi 408 ,M15

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

SEMESTRAL

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	22/3/2024	Creación del documento	Ingeniería
	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
	Auxiliar de ingeniería	Coordinador de ingeniería	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ingenieria@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia
BPL MEDICAL S.A.S