

**FORMATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Código: FM-M-031

Versión: 1

Fecha: 22/03/2024

**INGENIERIA**

<b>EQUIPO</b>	Agitador de plaquetas	 <b>PF15-PRO</b>	 <b>PF48-PRO</b>	 <b>PF96-PRO</b>
<b>MARCA</b>	Helmer			
<b>ORIGEN</b>	Estados Unidos			
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2020DM-0022156			
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	IIA			

<b>Servicio de mantenimiento preventivo</b>	Revisión general y limpieza del sistema eléctrico y electrónico
	Verificación de estado de batería
	Verificación de APM
	Revisión del estado físico externo del equipo
	Revisión de estado de rodamientos y sistema de agitación
	Lubricación de partes móviles del equipo
	Verificación de sistema de elevación
	Prueba de alarmas
	Limpieza integral del equipo
	Todos los mantenimientos realizados por el equipo de ingeniería de BPL, incluyen verificación con equipos Patrón certificados por <b>ONAC</b> .

Tiempo aproximado del servicio 45 minutos

**AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS**

PF15-PRO , PF48-PRO, PF96-PRO

**FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO**

SEMESTRAL

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	22/3/2024	Creación del documento	Ingeniería
	<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
	Auxiliar de ingeniería	Coordinador de ingeniería	Dirección Técnica

www.bpl.co  
Email: ingenieria@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia  
**BPL MEDICAL S.A.S**













































































































































