






**FORMATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**

Código: FM-M-031

Versión: 1

**INGENIERIA**

Fecha: 22/03/2024

<b>EQUIPO</b>	Centrifugas refrigeradas	  
<b>MARCA</b>	Hanil	
<b>ORIGEN</b>	Corea del sur	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2014DM - 0011166	
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	I	

**M15 R**

**T05R**

**COMBI 514 R**

<b>Servicio de mantenimiento preventivo</b>	Revisión general y limpieza del sistema eléctrico y electrónico
	Revisión general y limpieza de control de temperatura
	Revisión general y limpieza del sistema de refrigeración (compresor, motores, kit eléctrico y demás componentes)
	Revisión de la temperatura con datalogger certificado
	Revisión del estado físico externo del equipo
	Revisión de estado de sondas
	Revisión de estado de rotor y componentes de giro
	Lubricación de partes móviles del equipo
	Verificación de RPM
	Prueba de alarmas
Limpieza integral del equipo	
Todos los mantenimientos realizados por el equipo de ingeniería de BPL, incluyen verificación con equipos Patrón certificados por ONAC.	
Tiempo aproximado del servicio 60 minutos	

**AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS**

M15R , T05R ,COMBI 514R

**FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO**

SEMESTRAL

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	22/3/2024	Creación del documento	Ingeniería
	<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
	Auxiliar de ingeniería	Coordinador de ingeniería	Dirección Técnica

www.bpl.co  
 Email: ingenieria@bplmedical.com  
 PBX + 601 338 1028  
 Calle 36 No.14 - 61  
 Bogotá D.C. Colombia  
**BPL MEDICAL S.A.S**